

Okazja!!!

45 900 PLN



| | | | |
|-------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Marka | Lexus | Model | IS |
| Typ nadwozia | Sedan | Typ paliwa | Hybryda |
| Uszkodzony | Tak | Rok produkcji | 2015 |
| Przebieg | 143881 | Kolor | Czarny |
| Pojemność skokowa | 2494 | Moc | 181 |
| Skrzynia | Automatyczna | Napęd | Na tylne koła |
| Kraj pochodzenia | Francja | Data pierwszej rejestracji | 2015-08-26 |
| Liczba miejsc | 5 | Liczba drzwi | 4 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Interfejs Bluetooth | Radio | Zestaw głośnomówiący | Gniazdo USB |
| Klimatyzacja automatyczna | Tapicerka materiałowa | Podgrzewany fotel kierowcy | Podgrzewany fotel pasażera |
| Podłokietniki - przód | Podłokietniki - tył | Kierownica skórzana | Kierownica sportowa |
| Kierownica ze sterowaniem radi... | Kierownica wielofunkcyjna | Zmiana biegów w kierownicy | Dźwignia zmiany biegów wykończ... |
| Keyless Go | Uruchamianie silnika bez użyci... | Czujnik deszczu | Elektryczne szyby przednie |
| Elektryczne szyby tylne | Tempomat | Lampy przednie w technologii L... | Kontrola odległości z przodu (...) |
| Kontrola odległości z tyłu (pr... | Kamera parkowania tył | Podgrzewane lusterka boczne | Lane assist - kontrola zmiany ... |
| Kontrola trakcji | Wspomaganie ruszania pod górę-... | System rozpoznawania znaków dr... | Spryskiwacze reflektorów |
| Światła do jazdy dziennej diod... | Lampy tylne w technologii LED | System Start/Stop | Elektryczny hamulec postojowy |
| Wspomaganie kierownicy | Elektroniczna regul. charakter... | ABS | ESP |
| Elektroniczny system rozdziału... | System wspomagania hamowania | Aktywny asystent hamowania awa... | System ostrzegający o możliwej... |
| Poduszka powietrzna kierowcy | Poduszka powietrzna pasażera | Poduszka kolan kierowcy | Poduszka kolan pasażera |
| Kurtyny powietrzne - przód | Boczne poduszki powietrzne - p... | Kurtyny powietrzne - tył | Isofix (punkty mocowania fotel... |

Uszkodzony jak na zdjęciach.

Pali i jeździ.

NIE PRZYJMujemy AUT W ROZLICZENIU.

Możliwość przygotowania dokumentów do rejestracji.

44FOX-ID: 537